

茨城県の放射線量の状況について(9月4日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	75	56	69	68	98	点検中	106	63	55
0:20	77	56	69	68	98	点検中	107	65	56
0:30	77	56	68	69	98	点検中	107	65	55
0:40	75	56	68	68	99	点検中	105	65	54
0:50	76	56	69	69	97	点検中	107	64	55
1:00	76	56	68	69	100	点検中	105	65	55
1:10	77	56	69	69	98	点検中	105	64	54
1:20	76	56	68	69	97	点検中	104	64	55
1:30	75	56	69	68	99	点検中	104	63	55
1:40	78	57	68	68	97	点検中	106	63	55
1:50	75	57	68	69	97	点検中	108	65	55
2:00	75	57	68	69	96	点検中	107	65	56
2:10	76	56	70	68	100	点検中	107	63	55
2:20	76	56	69	69	99	点検中	107	64	56
2:30	75	57	68	68	97	点検中	104	65	56
2:40	75	57	69	68	98	点検中	107	64	56
2:50	76	55	68	68	97	点検中	104	64	56
3:00	76	56	69	67	97	点検中	106	65	56
3:10	75	56	69	69	99	点検中	106	64	54
3:20	76	57	68	69	99	点検中	106	65	56
3:30	77	56	69	68	97	点検中	106	64	55
3:40	74	57	69	69	99	点検中	108	64	55
3:50	75	57	68	67	98	点検中	106	64	56
4:00	76	57	68	68	97	点検中	108	64	55
4:10	76	56	68	68	98	点検中	107	64	55
4:20	77	56	68	69	98	点検中	105	64	57
4:30	75	57	68	69	98	点検中	107	64	55
4:40	76	57	68	67	97	点検中	108	63	55
4:50	74	55	68	68	98	点検中	106	65	56
5:00	76	57	68	68	99	点検中	106	64	56
5:10	75	57	68	68	97	点検中	107	64	55
5:20	75	57	70	68	98	点検中	107	65	55
5:30	75	56	68	68	99	点検中	107	64	56
5:40	75	57	70	69	98	点検中	106	65	56
5:50	75	56	68	69	97	点検中	105	65	55
6:00	77	57	68	69	99	点検中	106	65	56
6:10	74	56	68	68	99	点検中	104	64	55
6:20	76	58	68	69	97	点検中	109	65	55
6:30	76	57	68	67	99	点検中	106	64	56
6:40	77	57	69	68	99	点検中	106	64	56
6:50	76	57	69	69	97	点検中	106	65	56
7:00	76	57	69	68	99	点検中	107	64	54
7:10	75	58	68	69	97	点検中	108	64	55
7:20	76	58	69	69	98	点検中	107	65	55
7:30	76	57	70	70	98	点検中	109	65	55
7:40	77	58	69	69	98	点検中	107	64	54
7:50	78	57	69	69	98	点検中	108	66	55
8:00	77	58	69	69	99	点検中	107	65	57
8:10	77	57	69	69	100	点検中	107	65	54
8:20	76	56	68	70	97	点検中	106	66	55
8:30	78	57	69	69	98	点検中	107	65	55
8:40	77	57	68	69	100	点検中	107	63	54
8:50	77	56	68	68	98	点検中	107	65	53
9:00	76	57	67	67	98	点検中	106	64	55
9:10	77	57	68	68	99	点検中	108	64	55
9:20	76	58	68	67	100	点検中	106	65	55
9:30	78	57	68	67	98	点検中	111	65	54
9:40	75	57	67	69	99	点検中	113	65	55
9:50	77	58	67	69	98	点検中	115	65	54
10:00	76	56	67	69	98	点検中	113	63	54
10:10	77	57	67	69	98	点検中	114	63	54
10:20	77	56	67	67	99	点検中	111	64	53
10:30	75	56	68	68	99	点検中	110	64	55
10:40	77	56	68	68	98	点検中	111	65	56
10:50	77	57	67	68	99	点検中	111	65	55
11:00	76	56	67	68	98	点検中	104	64	54
11:10	76	57	68	68	98	点検中	103	64	54
11:20	76	56	67	68	97	点検中	106	63	54
11:30	76	56	67	69	100	点検中	105	64	54
11:40	78	56	67	69	98	点検中	104	66	53
11:50	76	56	67	68	98	点検中	106	64	55
12:00	77	57	68	67	98	点検中	105	65	53

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月4日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	76	57	68	67	96	点検中	105	66	54
12:20	78	56	67	67	98	点検中	104	65	55
12:30	76	57	67	67	97	点検中	105	64	55
12:40	77	56	67	68	98	点検中	104	64	54
12:50	77	57	67	67	98	点検中	105	64	53
13:00	76	56	66	68	100	点検中	104	64	55
13:10	75	57	67	67	99	点検中	105	65	54
13:20	77	57	66	67	98	点検中	105	64	55
13:30	77	57	67	67	99	点検中	105	65	54
13:40	76	57	67	67	99	点検中	104	65	54
13:50	76	58	67	67	97	点検中	105	63	54
14:00	77	56	67	67	98	点検中	107	65	54
14:10	76	56	66	68	99	点検中	106	64	55
14:20	75	56	66	67	99	点検中	104	64	55
14:30	76	56	67	67	99	点検中	105	64	54
14:40	78	55	66	67	99	点検中	104	64	55
14:50	76	57	66	68	99	点検中	105	64	54
15:00	76	57	67	67	98	点検中	105	64	53
15:10	78	57	66	67	100	点検中	105	65	55
15:20	77	57	66	67	99	点検中	105	64	54
15:30	77	57	68	68	99	点検中	105	64	55
15:40	76	58	68	68	97	点検中	105	65	54
15:50	77	56	67	68	99	点検中	104	65	54
16:00	77	57	66	67	97	点検中	103	64	55
16:10	75	57	66	66	98	点検中	106	66	54
16:20	78	56	67	67	99	点検中	105	64	54
16:30	77	57	66	67	98	点検中	104	63	55
16:40	76	57	66	68	98	点検中	104	64	53
16:50	78	57	67	69	98	点検中	104	65	54
17:00	78	56	67	68	97	点検中	104	65	55
17:10	75	57	67	68	98	点検中	105	64	53
17:20	77	57	68	68	100	点検中	105	64	54
17:30	76	55	68	69	99	点検中	105	64	54
17:40	76	56	68	69	99	点検中	105	65	55
17:50	76	57	69	69	99	点検中	106	64	55
18:00	77	56	69	69	99	点検中	106	65	54
18:10	75	57	69	70	97	点検中	106	64	54
18:20	77	56	69	69	98	点検中	106	64	53
18:30	75	57	69	69	98	点検中	107	64	55
18:40	78	57	69	69	100	点検中	106	64	55
18:50	76	56	68	69	99	点検中	108	64	54
19:00	76	56	70	69	98	点検中	106	63	54
19:10	76	57	70	68	99	点検中	107	63	53
19:20	77	56	70	69	98	点検中	105	63	55
19:30	78	57	68	70	97	点検中	107	64	55
19:40	77	55	69	69	98	点検中	106	63	55
19:50	76	56	69	69	98	点検中	107	64	55
20:00	76	57	69	68	98	点検中	107	63	55
20:10	76	56	69	68	97	点検中	106	65	54
20:20	77	57	69	69	99	点検中	105	64	54
20:30	76	57	70	69	99	点検中	105	63	55
20:40	76	58	70	69	98	点検中	108	63	57
20:50	77	57	69	68	97	点検中	108	63	56
21:00	77	57	68	69	98	点検中	105	64	56
21:10	75	56	69	70	99	点検中	108	64	55
21:20	76	57	69	70	97	点検中	106	64	55
21:30	78	56	70	68	98	点検中	106	64	56
21:40	77	57	68	70	99	点検中	107	65	55
21:50	77	57	69	68	99	点検中	107	64	55
22:00	77	57	70	69	99	点検中	106	64	55
22:10	76	57	69	68	99	点検中	106	63	55
22:20	78	57	69	69	98	点検中	107	63	55
22:30	76	57	70	69	99	点検中	107	65	55
22:40	77	57	70	70	98	点検中	107	64	55
22:50	77	57	69	70	99	点検中	109	65	55
23:00	76	56	70	68	98	点検中	108	65	55
23:10	76	57	70	69	98	点検中	105	64	55
23:20	75	58	70	70	98	点検中	108	65	55
23:30	76	58	70	69	98	点検中	108	65	55
23:40	75	57	70	69	101	点検中	106	65	54
23:50	76	57	70	70	97	点検中	107	65	56
0:00	77	57	69	69	99	点検中	108	64	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月5日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	76	56	70	69	99	点検中	109	64	56
0:20	77	57	69	70	99	点検中	107	65	55
0:30	77	57	70	69	99	点検中	104	65	55
0:40	77	56	71	69	97	点検中	107	64	56
0:50	77	58	70	69	99	点検中	107	65	55
1:00	76	56	69	69	98	点検中	107	64	55
1:10	76	56	69	69	100	点検中	105	65	56
1:20	76	57	70	69	99	点検中	106	64	56
1:30	77	57	71	69	97	点検中	107	64	55
1:40	77	57	69	70	99	点検中	105	66	57
1:50	78	56	70	69	100	点検中	105	64	55
2:00	76	56	69	68	98	点検中	107	64	55
2:10	77	56	68	69	97	点検中	106	64	56
2:20	78	57	70	69	99	点検中	107	64	56
2:30	78	56	71	69	100	点検中	108	64	56
2:40	76	58	70	69	99	点検中	107	63	55
2:50	77	56	69	69	99	点検中	107	65	56
3:00	75	57	69	69	99	点検中	105	65	57
3:10	79	57	69	69	100	点検中	108	65	57
3:20	78	57	69	70	99	点検中	106	64	56
3:30	77	57	70	69	98	点検中	108	63	56
3:40	77	57	69	69	99	点検中	107	64	57
3:50	76	57	69	69	99	点検中	107	64	57
4:00	78	56	69	69	98	点検中	107	64	56
4:10	77	57	69	70	100	点検中	108	65	56
4:20	77	57	70	69	100	点検中	107	63	56
4:30	77	58	70	70	100	点検中	106	64	56
4:40	77	56	69	70	99	点検中	107	64	57
4:50	78	56	70	70	99	点検中	106	64	57
5:00	76	57	70	68	99	点検中	106	65	56
5:10	78	57	70	68	99	点検中	108	65	56
5:20	76	57	70	70	98	点検中	109	64	57
5:30	77	57	70	69	98	点検中	108	64	57
5:40	77	57	70	68	98	点検中	106	64	57
5:50	77	58	70	70	99	点検中	108	66	56
6:00	78	57	69	69	98	点検中	108	65	57
6:10	77	56	69	69	98	点検中	108	64	57
6:20	77	57	69	69	100	点検中	109	64	56
6:30	78	57	69	69	98	点検中	109	65	56
6:40	77	57	70	69	99	点検中	108	65	58
6:50	76	58	70	70	98	点検中	108	64	58
7:00	77	58	69	70	98	点検中	110	64	57
7:10	78	56	69	70	99	点検中	107	63	56
7:20	76	57	71	70	100	点検中	110	64	57
7:30	76	57	69	70	100	点検中	109	65	56
7:40	77	57	70	69	98	点検中	109	65	57
7:50	77	58	71	69	100	点検中	109	64	55
8:00	76	57	70	70	99	点検中	109	65	55
8:10	77	57	71	69	99	点検中	108	64	55
8:20	77	57	70	71	99	点検中	106	63	54
8:30	78	57	69	69	99	点検中	107	63	55
8:40	77	57	69	68	98	点検中	105	65	57
8:50	78	58	68	69	99	点検中	105	64	55
9:00	78	58	68	69	97	点検中	106	65	55
9:10	77	56	68	69	99	点検中	105	64	56
9:20	77	57	69	68	101	点検中	105	65	54
9:30	80	57	68	68	101	点検中	105	65	55
9:40	77	57	69	68	100	点検中	110	64	55
9:50	76	57	68	68	99	点検中	111	65	54
10:00	77	58	68	68	98	点検中	112	65	55
10:10	77	57	68	68	100	点検中	110	64	56
10:20	77	56	68	68	99	点検中	112	64	54
10:30	79	56	68	67	98	点検中	111	65	55
10:40	77	56	68	68	99	点検中	113	65	55
10:50	78	57	69	67	100	点検中	111	66	55
11:00	78	56	67	67	99	点検中	111	65	56
11:10	78	57	68	68	98	点検中	107	65	55
11:20	77	57	68	67	99	点検中	109	66	55
11:30	77	57	69	69	98	点検中	108	65	55
11:40	77	57	68	68	98	点検中	109	65	54
11:50	77	56	69	67	99	点検中	107	65	55
12:00	78	56	68	68	101	点検中	103	64	56

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月5日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	77	56	68	69	99	点検中	102	64	55
12:20	77	57	68	68	98	点検中	104	65	54
12:30	79	57	68	69	99	点検中	104	65	55
12:40	78	57	69	68	99	点検中	103	66	55
12:50	77	57	68	68	99	点検中	105	65	54
13:00	77	57	68	68	98	点検中	101	65	55
13:10	77	58	69	68	97	点検中	102	65	55
13:20	78	57	69	68	98	点検中	103	63	55
13:30	77	57	68	68	99	点検中	104	65	54
13:40	77	56	68	68	99	点検中	101	64	54
13:50	78	56	69	68	99	点検中	102	65	54
14:00	78	56	67	67	98	点検中	104	65	55
14:10	78	56	68	68	100	点検中	102	65	55
14:20	78	57	68	66	99	点検中	104	64	54
14:30	77	57	68	67	98	点検中	102	65	55
14:40	76	57	68	67	99	点検中	102	65	55
14:50	76	57	70	68	99	点検中	104	65	54
15:00	76	57	68	68	98	点検中	103	65	54
15:10	78	56	68	68	99	点検中	103	64	55
15:20	79	56	67	67	98	点検中	102	64	55
15:30	77	57	69	69	99	点検中	104	65	55
15:40	76	56	68	67	99	点検中	105	63	55
15:50	77	56	69	69	99	点検中	109	64	54
16:00	76	57	68	68	98	点検中	108	64	55
16:10	78	56	68	69	99	点検中	110	64	55
16:20	76	57	68	68	98	点検中	104	65	54
16:30	78	55	69	68	98	点検中	104	64	56
16:40	78	57	69	67	98	点検中	101	65	55
16:50	78	57	68	68	98	点検中	102	64	56
17:00	78	56	68	68	99	点検中	103	65	54
17:10	78	57	68	68	98	点検中	101	65	55
17:20	79	57	69	68	98	点検中	107	65	55
17:30	77	57	67	69	99	点検中	109	64	55
17:40	78	56	68	69	99	点検中	110	66	56
17:50	78	57	69	68	97	点検中	110	65	55
18:00	77	58	69	69	99	点検中	111	65	56
18:10	77	57	69	69	97	点検中	111	66	55
18:20	77	57	69	69	98	点検中	111	66	55
18:30	78	58	69	69	100	点検中	113	66	56
18:40	75	57	70	68	99	点検中	110	64	57
18:50	77	56	68	69	99	点検中	109	65	56
19:00	77	57	68	69	100	点検中	104	65	56
19:10	76	57	69	69	98	点検中	105	65	57
19:20	77	56	69	69	98	点検中	106	64	57
19:30	76	57	69	70	99	点検中	112	65	56
19:40	77	58	69	69	98	点検中	109	65	56
19:50	77	56	69	70	100	点検中	111	65	56
20:00	76	57	69	70	98	点検中	110	65	55
20:10	77	56	69	69	99	点検中	106	65	57
20:20	76	57	70	69	97	点検中	106	65	58
20:30	77	57	69	70	97	点検中	103	65	57
20:40	77	58	69	70	100	点検中	105	65	56
20:50	78	57	69	70	100	点検中	105	65	56
21:00	76	57	69	70	99	点検中	105	64	57
21:10	78	56	70	71	99	点検中	105	65	57
21:20	75	57	69	71	99	点検中	103	64	57
21:30	79	57	70	70	100	点検中	105	65	57
21:40	77	57	69	70	99	点検中	106	65	57
21:50	78	58	70	70	99	点検中	106	64	57
22:00	78	58	70	70	99	点検中	107	65	57
22:10	76	56	70	70	100	点検中	105	65	58
22:20	76	57	69	71	100	点検中	105	65	57
22:30	76	57	69	70	100	点検中	104	64	58
22:40	78	56	70	71	102	点検中	106	65	57
22:50	77	57	70	72	100	点検中	106	65	58
23:00	77	57	69	72	100	点検中	106	65	57
23:10	77	57	69	74	98	点検中	106	66	56
23:20	77	57	70	76	100	点検中	105	64	57
23:30	77	56	71	79	100	点検中	105	65	57
23:40	79	57	69	82	100	点検中	106	64	57
23:50	77	56	70	85	100	点検中	106	65	56
0:00	79	57	70	90	101	点検中	103	65	56

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月6日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	78	57	70	91	101	点検中	106	65	56
0:20	77	58	70	89	100	点検中	105	65	56
0:30	78	57	69	86	100	点検中	105	65	55
0:40	78	57	70	85	98	点検中	105	65	56
0:50	79	58	69	82	98	点検中	104	66	55
1:00	78	57	70	79	99	点検中	105	67	56
1:10	79	56	69	79	99	点検中	106	66	55
1:20	77	58	70	74	99	点検中	104	66	57
1:30	76	57	68	75	99	点検中	105	66	55
1:40	79	56	70	73	99	点検中	104	66	55
1:50	79	57	70	72	100	点検中	106	66	56
2:00	78	57	70	71	99	点検中	105	66	56
2:10	77	57	69	71	99	点検中	106	65	56
2:20	76	57	69	71	99	点検中	104	65	55
2:30	78	57	70	70	100	点検中	106	66	56
2:40	78	57	70	70	101	点検中	106	67	56
2:50	77	57	69	71	100	点検中	106	65	56
3:00	75	58	70	70	99	点検中	108	65	56
3:10	77	57	70	70	100	点検中	106	66	56
3:20	77	58	69	70	98	点検中	105	65	56
3:30	77	57	71	68	100	点検中	107	66	57
3:40	77	57	70	69	100	点検中	105	67	57
3:50	77	57	71	69	100	点検中	107	65	56
4:00	78	58	70	68	98	点検中	107	66	56
4:10	77	58	70	69	99	点検中	108	66	57
4:20	81	58	70	69	99	点検中	107	66	57
4:30	78	58	70	69	99	点検中	106	66	56
4:40	78	58	69	69	100	点検中	108	66	56
4:50	78	57	70	69	99	点検中	107	66	57
5:00	78	57	70	68	100	点検中	108	66	56
5:10	78	57	70	68	99	点検中	110	67	55
5:20	79	58	71	69	99	点検中	108	67	57
5:30	79	57	70	68	99	点検中	105	66	56
5:40	78	58	71	69	101	点検中	109	66	57
5:50	79	57	71	68	101	点検中	109	66	57
6:00	79	58	71	68	101	点検中	108	66	57
6:10	79	58	70	68	98	点検中	108	64	56
6:20	79	58	71	68	100	点検中	107	66	57
6:30	78	58	71	68	98	点検中	109	66	56
6:40	79	57	71	69	101	点検中	109	65	56
6:50	79	58	71	69	99	点検中	109	65	56
7:00	78	58	71	69	100	点検中	109	65	56
7:10	78	57	71	68	99	点検中	108	66	56
7:20	79	58	71	68	101	点検中	108	65	56
7:30	78	58	71	70	101	点検中	107	66	56
7:40	80	57	71	69	101	点検中	106	66	56
7:50	78	58	70	69	102	点検中	108	66	55
8:00	79	57	70	70	100	点検中	107	65	55
8:10	79	59	71	69	101	点検中	107	66	56
8:20	79	58	71	68	101	点検中	107	65	54
8:30	79	58	71	69	100	点検中	108	65	56
8:40	79	58	70	69	100	点検中	106	65	57
8:50	78	57	71	69	99	点検中	106	66	56
9:00	80	58	点検中	68	101	点検中	108	67	55
9:10	80	58	点検中	68	100	点検中	105	67	56
9:20	79	59	点検中	68	101	点検中	105	66	56
9:30	79	58	点検中	68	99	点検中	106	66	56
9:40	79	58	点検中	69	100	点検中	105	66	55
9:50	78	58	点検中	68	100	点検中	103	67	56
10:00	78	58	点検中	69	100	点検中	103	65	56
10:10	79	58	点検中	69	99	点検中	106	67	57
10:20	80	58	点検中	69	100	点検中	104	66	57
10:30	79	58	点検中	68	101	点検中	104	66	57
10:40	80	58	点検中	68	100	点検中	104	66	56
10:50	78	58	点検中	69	99	点検中	106	66	56
11:00	79	58	点検中	69	100	点検中	104	65	56
11:10	79	59	点検中	69	101	点検中	105	66	57
11:20	79	58	点検中	69	100	点検中	105	66	56
11:30	79	58	点検中	69	101	点検中	106	66	56
11:40	80	58	点検中	71	99	点検中	104	65	56
11:50	78	58	点検中	70	100	点検中	104	66	56
12:00	79	57	点検中	69	99	点検中	105	66	56

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月6日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	77	57	点検中	68	100	点検中	105	66	56
12:20	78	57	点検中	69	98	点検中	104	66	55
12:30	78	58	点検中	69	100	点検中	104	66	56
12:40	79	58	71	69	99	点検中	104	66	57
12:50	79	59	72	69	100	点検中	104	66	56
13:00	78	58	71	68	98	点検中	106	65	57
13:10	78	58	72	69	98	点検中	105	66	56
13:20	78	58	71	68	100	点検中	105	66	56
13:30	78	57	71	69	101	点検中	104	65	55
13:40	78	57	71	68	99	点検中	103	66	56
13:50	78	58	72	69	98	点検中	105	65	57
14:00	78	57	70	67	99	点検中	104	66	55
14:10	77	57	72	68	98	点検中	105	65	56
14:20	78	57	71	68	100	点検中	104	65	56
14:30	76	58	71	67	99	点検中	105	66	56
14:40	78	58	71	69	101	点検中	104	65	55
14:50	79	57	72	69	99	点検中	103	65	57
15:00	77	57	71	69	100	点検中	103	65	55
15:10	78	58	71	69	100	点検中	104	65	56
15:20	79	58	71	69	100	点検中	104	65	55
15:30	78	57	71	68	98	点検中	103	66	55
15:40	77	57	70	68	99	点検中	103	64	55
15:50	77	57	71	67	98	点検中	104	65	56
16:00	76	57	71	68	99	点検中	105	65	55
16:10	78	58	71	69	99	点検中	103	64	55
16:20	77	58	72	69	101	点検中	104	64	55
16:30	77	58	72	68	100	点検中	104	65	55
16:40	79	57	70	68	101	点検中	103	65	55
16:50	78	58	71	68	100	点検中	103	65	56
17:00	77	58	72	67	99	点検中	103	64	55
17:10	77	57	72	68	99	点検中	104	65	55
17:20	78	58	71	68	100	点検中	104	64	56
17:30	80	57	71	68	100	点検中	105	64	55
17:40	78	59	70	70	99	点検中	106	64	55
17:50	78	58	70	69	99	点検中	105	64	56
18:00	77	58	70	68	101	点検中	105	63	55
18:10	78	58	70	69	99	点検中	107	64	56
18:20	77	57	70	69	99	点検中	105	66	56
18:30	76	58	71	69	99	点検中	107	65	55
18:40	77	58	70	68	101	点検中	107	65	56
18:50	79	58	70	71	99	点検中	106	64	56
19:00	77	58	70	69	99	点検中	106	65	56
19:10	78	57	70	70	102	点検中	106	66	56
19:20	77	57	71	69	99	点検中	104	66	55
19:30	78	57	70	69	99	点検中	106	66	55
19:40	78	58	70	69	100	点検中	106	67	56
19:50	78	57	71	69	100	点検中	106	67	56
20:00	77	57	72	69	100	点検中	105	67	56
20:10	78	57	71	69	99	点検中	107	66	56
20:20	79	57	71	69	98	点検中	104	66	56
20:30	78	58	70	69	99	点検中	105	66	56
20:40	78	57	71	69	99	点検中	106	66	56
20:50	78	58	70	69	102	点検中	108	66	57
21:00	79	57	69	69	101	点検中	107	66	56
21:10	78	58	71	70	102	点検中	110	65	56
21:20	78	58	71	69	102	点検中	111	65	57
21:30	76	57	70	69	100	点検中	112	67	57
21:40	77	58	71	71	100	点検中	112	67	56
21:50	79	58	71	69	100	点検中	112	67	57
22:00	77	58	70	69	99	点検中	112	68	57
22:10	77	60	71	70	99	点検中	110	70	60
22:20	79	59	71	69	102	点検中	109	70	59
22:30	78	59	71	70	101	点検中	108	70	60
22:40	78	58	70	70	101	点検中	107	69	60
22:50	80	58	71	70	100	点検中	107	67	60
23:00	81	58	71	70	101	点検中	108	69	60
23:10	80	58	71	69	100	点検中	107	67	60
23:20	79	58	72	68	99	点検中	107	66	59
23:30	79	58	72	69	99	点検中	109	65	58
23:40	78	58	72	69	103	点検中	108	66	59
23:50	77	58	73	69	99	点検中	108	66	59
0:00	80	58	73	70	99	点検中	107	65	59

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月7日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	78	59	73	69	100	点検中	108	66	59
0:20	78	58	74	70	101	点検中	109	64	59
0:30	79	58	74	71	101	点検中	106	65	60
0:40	79	59	74	72	101	点検中	109	66	61
0:50	78	59	74	70	103	点検中	107	65	61
1:00	78	59	75	69	102	点検中	107	65	60
1:10	78	59	74	70	103	点検中	105	66	61
1:20	80	58	75	70	100	点検中	108	66	62
1:30	77	59	74	70	101	点検中	107	67	63
1:40	78	59	74	71	100	点検中	106	67	65
1:50	80	59	75	71	102	点検中	106	67	66
2:00	80	58	73	70	102	点検中	105	68	66
2:10	80	59	72	72	101	点検中	105	67	68
2:20	80	58	74	72	102	点検中	105	67	69
2:30	80	58	73	72	102	点検中	107	67	71
2:40	85	58	71	73	101	点検中	105	65	72
2:50	89	58	72	73	101	点検中	105	66	71
3:00	91	58	71	74	102	点検中	105	65	70
3:10	88	57	72	73	101	点検中	106	65	71
3:20	88	57	70	72	103	点検中	105	65	70
3:30	84	58	70	72	104	点検中	104	64	68
3:40	84	58	70	74	102	点検中	105	64	70
3:50	82	56	70	73	101	点検中	104	64	69
4:00	80	58	70	74	102	点検中	104	65	70
4:10	80	58	70	74	102	点検中	105	69	72
4:20	79	57	70	75	102	点検中	104	73	74
4:30	78	57	70	76	103	点検中	105	74	74
4:40	78	57	70	79	102	点検中	105	74	76
4:50	77	57	70	82	105	点検中	104	74	78
5:00	77	57	70	82	108	点検中	106	74	79
5:10	77	58	70	86	110	点検中	105	72	77
5:20	78	57	69	88	112	点検中	105	73	75
5:30	76	58	70	87	109	点検中	105	72	75
5:40	76	58	71	87	109	点検中	108	71	72
5:50	77	57	70	86	109	点検中	107	71	71
6:00	78	58	72	87	108	点検中	107	69	70
6:10	77	57	70	88	105	点検中	107	69	67
6:20	79	57	71	86	105	点検中	108	70	67
6:30	78	58	71	83	104	点検中	106	69	65
6:40	80	58	71	81	103	点検中	106	71	66
6:50	84	59	69	80	103	点検中	107	71	64
7:00	86	58	71	80	101	点検中	105	71	64
7:10	86	57	70	79	101	点検中	109	71	63
7:20	88	57	71	78	102	点検中	107	69	63
7:30	87	57	71	76	100	点検中	107	68	62
7:40	85	58	72	78	101	点検中	106	67	64
7:50	84	59	71	76	101	点検中	107	70	62
8:00	84	59	72	74	101	点検中	108	71	62
8:10	83	58	72	73	101	点検中	109	71	61
8:20	82	58	72	73	102	点検中	112	72	60
8:30	82	58	72	72	101	点検中	115	72	59
8:40	79	58	73	70	102	点検中	113	72	59
8:50	80	58	72	70	99	点検中	112	73	59
9:00	79	59	72	70	100	点検中	113	72	61
9:10	78	59	71	69	100	点検中	113	73	63
9:20	81	59	71	71	98	点検中	110	70	66
9:30	80	60	71	70	98	点検中	109	70	66
9:40	82	60	72	71	98	点検中	111	70	64
9:50	81	60	73	70	99	点検中	111	70	63
10:00	82	60	74	72	100	点検中	112	70	63
10:10	84	60	74	73	100	点検中	114	68	62
10:20	80	61	76	74	101	点検中	114	69	62
10:30	79	62	76	75	102	点検中	109	68	61
10:40	80	62	77	76	102	点検中	111	69	59
10:50	80	63	77	76	102	点検中	110	66	59
11:00	83	62	76	77	103	点検中	106	66	58
11:10	82	63	76	75	102	点検中	107	65	58
11:20	82	63	74	74	101	点検中	110	67	56
11:30	81	63	74	73	101	点検中	108	66	57
11:40	81	62	73	72	100	点検中	108	65	55
11:50	81	62	73	70	99	点検中	106	65	55
12:00	78	63	71	69	98	点検中	108	66	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月7日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	78	64	71	69	99	点検中	108	65	55
12:20	78	63	71	68	96	点検中	108	64	55
12:30	76	62	71	68	98	点検中	109	64	54
12:40	77	64	71	68	96	点検中	110	63	55
12:50	77	64	72	67	96	点検中	111	64	54
13:00	77	62	73	67	95	点検中	107	64	55
13:10	76	62	73	67	95	点検中	106	66	54
13:20	76	61	72	67	96	点検中	105	63	55
13:30	76	59	73	67	96	点検中	105	65	55
13:40	75	59	73	67	97	点検中	104	64	55
13:50	77	59	72	68	97	点検中	107	64	55
14:00	75	59	72	67	98	点検中	106	64	55
14:10	74	57	72	67	97	点検中	104	65	55
14:20	75	57	73	66	97	点検中	106	65	55
14:30	76	57	72	67	96	点検中	103	65	54
14:40	74	57	70	66	96	点検中	103	65	54
14:50	74	57	70	66	96	点検中	103	64	54
15:00	75	57	70	67	97	点検中	102	65	55
15:10	75	56	70	68	97	点検中	103	65	54
15:20	75	58	69	68	94	点検中	103	64	54
15:30	76	57	70	66	95	点検中	103	65	54
15:40	75	56	69	67	97	点検中	103	65	54
15:50	74	57	70	66	97	点検中	102	65	54
16:00	75	56	69	66	97	点検中	101	64	54
16:10	76	57	69	66	96	点検中	103	65	53
16:20	75	56	69	65	95	点検中	103	64	54
16:30	75	56	69	64	96	点検中	103	64	54
16:40	76	56	69	66	96	点検中	105	64	54
16:50	75	55	69	67	97	点検中	102	64	54
17:00	74	56	68	67	96	点検中	102	64	54
17:10	76	56	69	67	96	点検中	102	63	54
17:20	76	56	70	67	98	点検中	101	64	54
17:30	75	57	70	67	97	点検中	101	64	54
17:40	75	56	68	68	93	点検中	104	64	54
17:50	75	57	67	69	95	点検中	101	64	54
18:00	75	57	69	68	95	点検中	103	65	54
18:10	74	56	68	68	95	点検中	102	64	54
18:20	76	56	68	68	98	点検中	103	65	53
18:30	75	56	69	68	95	点検中	104	65	53
18:40	75	55	69	68	97	点検中	104	63	53
18:50	74	55	69	68	95	点検中	102	64	53
19:00	74	56	68	68	95	点検中	102	64	54
19:10	75	57	69	68	96	点検中	104	64	53
19:20	76	56	68	68	97	点検中	105	63	54
19:30	74	56	69	69	96	点検中	104	64	54
19:40	74	55	68	67	97	点検中	104	63	54
19:50	74	56	68	68	97	点検中	104	63	53
20:00	74	57	68	69	96	点検中	104	63	54
20:10	76	56	69	68	97	点検中	103	65	53
20:20	74	56	68	68	96	点検中	102	64	54
20:30	75	56	68	68	95	点検中	102	64	54
20:40	75	56	69	69	96	点検中	104	63	55
20:50	76	57	68	69	97	点検中	104	64	54
21:00	76	56	68	67	96	点検中	103	64	54
21:10	77	56	68	69	97	点検中	102	64	53
21:20	74	57	69	68	97	点検中	104	65	54
21:30	75	56	68	69	96	点検中	106	65	55
21:40	74	56	68	69	97	点検中	106	64	55
21:50	75	55	68	69	97	点検中	102	63	55
22:00	74	56	68	69	95	点検中	104	63	54
22:10	74	57	68	69	97	点検中	104	63	53
22:20	75	56	68	69	97	点検中	103	63	54
22:30	74	56	68	69	96	点検中	105	63	55
22:40	75	56	69	69	97	点検中	104	64	54
22:50	74	57	69	68	99	点検中	106	65	54
23:00	74	56	68	68	97	点検中	104	64	54
23:10	74	56	69	68	97	点検中	104	64	54
23:20	74	56	68	68	98	点検中	106	65	54
23:30	74	57	68	69	95	点検中	103	65	55
23:40	76	57	69	69	95	点検中	104	63	55
23:50	74	55	69	68	95	点検中	102	64	55
0:00	76	56	69	68	96	点検中	104	64	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月8日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	76	57	70	68	95	点検中	104	64	54
0:20	76	56	68	68	96	点検中	103	64	55
0:30	76	56	69	69	95	点検中	103	64	55
0:40	75	56	69	69	96	点検中	104	64	55
0:50	75	57	68	69	95	点検中	103	64	55
1:00	73	56	69	68	96	点検中	103	64	54
1:10	75	56	67	68	97	点検中	103	63	55
1:20	75	56	68	67	96	点検中	103	64	56
1:30	75	57	68	69	99	点検中	106	64	54
1:40	75	56	68	68	96	点検中	104	63	55
1:50	77	57	68	68	96	点検中	103	64	55
2:00	75	56	69	68	96	点検中	104	64	54
2:10	75	56	69	69	95	点検中	105	63	54
2:20	74	56	68	70	96	点検中	102	64	55
2:30	76	57	69	68	98	点検中	102	64	54
2:40	75	57	68	68	98	点検中	103	65	55
2:50	75	56	69	69	97	点検中	104	64	56
3:00	74	56	68	68	98	点検中	104	65	55
3:10	76	57	68	67	97	点検中	103	64	55
3:20	75	56	68	68	97	点検中	103	64	54
3:30	74	57	68	67	97	点検中	104	64	56
3:40	74	56	68	69	97	点検中	103	64	54
3:50	76	56	69	69	99	点検中	106	64	55
4:00	74	56	68	69	96	点検中	105	65	55
4:10	74	57	69	68	97	点検中	104	64	55
4:20	75	57	68	69	97	点検中	106	64	55
4:30	77	57	68	69	96	点検中	104	64	54
4:40	75	57	69	69	97	点検中	104	63	56
4:50	75	56	69	68	97	点検中	104	64	54
5:00	74	57	69	68	98	点検中	105	64	55
5:10	75	57	68	68	98	点検中	104	63	55
5:20	77	56	69	68	95	点検中	103	64	54
5:30	75	57	69	69	97	点検中	103	63	55
5:40	75	57	69	67	98	点検中	102	63	55
5:50	76	57	69	68	98	点検中	104	64	54
6:00	75	57	69	69	98	点検中	103	65	55
6:10	74	57	68	67	97	点検中	105	64	55
6:20	75	57	69	67	97	点検中	105	65	56
6:30	76	58	69	69	97	点検中	106	66	55
6:40	75	57	69	70	95	点検中	103	64	55
6:50	75	58	70	69	96	点検中	104	64	55
7:00	75	58	70	69	98	点検中	104	64	55
7:10	75	58	69	68	96	点検中	103	64	55
7:20	75	56	70	69	97	点検中	104	65	55
7:30	76	57	70	70	97	点検中	104	64	55
7:40	76	57	69	69	98	点検中	105	65	56
7:50	76	56	70	70	97	点検中	103	64	55
8:00	75	57	69	68	97	点検中	104	64	55
8:10	77	57	70	70	97	点検中	102	64	54
8:20	76	57	69	70	96	点検中	102	63	55
8:30	76	55	68	70	97	点検中	106	64	55
8:40	77	55	68	67	96	点検中	102	63	56
8:50	76	56	68	68	97	点検中	103	63	56
9:00	76	56	67	69	97	点検中	102	65	56
9:10	77	56	66	67	97	点検中	105	66	55
9:20	74	56	67	68	97	点検中	104	64	55
9:30	76	56	67	67	98	点検中	102	65	55
9:40	75	点検中	68	68	97	点検中	104	65	56
9:50	76	点検中	67	67	98	点検中	105	66	55
10:00	77	点検中	67	67	98	点検中	114	65	55
10:10	76	点検中	66	66	97	点検中	114	64	54
10:20	75	点検中	67	68	98	点検中	113	66	55
10:30	75	点検中	67	67	98	点検中	116	65	55
10:40	76	点検中	67	66	97	点検中	114	65	55
10:50	76	点検中	68	67	97	点検中	112	65	54
11:00	76	点検中	67	66	97	点検中	111	64	55
11:10	77	点検中	67	67	96	点検中	111	66	54
11:20	77	点検中	67	68	97	点検中	106	64	54
11:30	76	点検中	67	67	98	点検中	105	64	54
11:40	74	点検中	68	67	96	点検中	104	65	55
11:50	76	点検中	68	67	99	点検中	103	64	55
12:00	77	点検中	67	67	98	点検中	105	64	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月8日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	77	点検中	67	66	96	点検中	105	63	55
12:20	76	点検中	67	67	96	点検中	104	65	54
12:30	75	点検中	67	68	96	点検中	104	65	56
12:40	78	点検中	67	68	96	点検中	104	65	55
12:50	76	点検中	69	68	98	点検中	106	65	56
13:00	77	点検中	67	66	96	点検中	105	65	55
13:10	77	点検中	68	67	98	点検中	105	64	55
13:20	76	点検中	68	66	98	点検中	107	65	54
13:30	75	点検中	68	66	96	点検中	108	66	55
13:40	76	点検中	68	67	97	点検中	107	66	56
13:50	76	点検中	67	67	97	点検中	107	65	54
14:00	74	点検中	67	65	96	点検中	108	65	55
14:10	76	点検中	68	67	96	点検中	108	64	55
14:20	77	点検中	68	67	97	点検中	106	65	56
14:30	76	点検中	68	66	95	点検中	111	64	54
14:40	74	点検中	68	66	98	点検中	112	65	54
14:50	75	点検中	66	67	98	点検中	110	65	54
15:00	76	点検中	67	67	96	点検中	112	66	55
15:10	76	点検中	67	67	98	点検中	109	65	54
15:20	75	点検中	67	66	98	点検中	109	65	54
15:30	75	点検中	67	67	99	点検中	110	65	55
15:40	75	点検中	67	66	98	点検中	108	66	54
15:50	76	点検中	67	66	97	点検中	109	65	54
16:00	76	点検中	67	67	95	点検中	107	66	54
16:10	75	点検中	66	66	98	点検中	106	65	54
16:20	78	54	67	67	98	点検中	105	66	54
16:30	76	55	67	67	97	点検中	103	65	54
16:40	77	54	68	69	97	点検中	103	65	54
16:50	75	55	68	67	97	点検中	105	65	53
17:00	75	54	69	68	96	点検中	105	66	54
17:10	75	54	68	69	98	点検中	105	64	55
17:20	75	55	68	68	98	点検中	104	64	53
17:30	76	55	70	68	98	点検中	104	64	55
17:40	76	54	70	68	96	点検中	107	64	54
17:50	77	54	71	69	98	点検中	104	64	55
18:00	75	54	71	69	97	点検中	106	64	55
18:10	76	54	72	69	98	点検中	105	63	54
18:20	77	54	71	68	98	点検中	106	64	55
18:30	76	55	69	67	98	点検中	105	64	54
18:40	75	55	70	67	98	点検中	104	64	54
18:50	76	55	70	67	96	点検中	105	65	55
19:00	75	55	70	66	97	点検中	107	64	54
19:10	76	56	70	67	98	点検中	106	65	55
19:20	77	56	72	68	97	点検中	105	63	54
19:30	76	54	73	67	97	点検中	105	65	54
19:40	76	54	72	68	96	点検中	107	65	55
19:50	76	56	73	67	97	点検中	107	64	55
20:00	76	55	73	67	99	点検中	108	63	54
20:10	76	55	73	68	98	点検中	104	64	56
20:20	75	54	72	68	98	点検中	106	64	54
20:30	76	55	71	68	98	点検中	107	64	56
20:40	76	54	72	68	97	点検中	106	64	55
20:50	76	54	71	68	98	点検中	105	65	55
21:00	75	54	71	68	95	点検中	105	63	54
21:10	75	54	70	69	96	点検中	105	63	55
21:20	75	54	70	69	97	点検中	105	65	54
21:30	75	54	70	69	99	点検中	106	66	55
21:40	74	54	70	69	99	点検中	105	63	54
21:50	74	55	68	69	98	点検中	106	64	55
22:00	75	54	69	69	98	点検中	106	64	55
22:10	74	55	69	69	97	点検中	105	64	56
22:20	75	55	68	69	98	点検中	105	63	56
22:30	75	55	69	70	95	点検中	106	65	55
22:40	74	54	69	69	96	点検中	105	64	56
22:50	76	55	68	69	98	点検中	105	64	55
23:00	75	55	69	69	98	点検中	107	64	55
23:10	76	54	69	68	97	点検中	107	63	56
23:20	77	54	69	69	97	点検中	105	64	55
23:30	76	55	69	69	96	点検中	107	64	55
23:40	76	54	69	68	97	点検中	103	63	56
23:50	77	55	68	68	96	点検中	107	63	56
0:00	76	54	68	68	98	点検中	107	65	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月9日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	75	55	68	69	98	点検中	105	63	56
0:20	76	55	69	69	97	点検中	105	65	57
0:30	75	56	68	68	96	点検中	104	65	55
0:40	75	55	70	68	96	点検中	107	64	56
0:50	75	55	69	67	98	点検中	107	64	56
1:00	75	55	70	69	96	点検中	106	63	56
1:10	76	55	69	68	96	点検中	105	63	56
1:20	75	55	70	68	96	点検中	107	64	55
1:30	78	55	70	70	97	点検中	106	64	55
1:40	75	56	69	67	98	点検中	106	64	56
1:50	76	56	70	68	97	点検中	107	63	56
2:00	76	57	71	67	97	点検中	107	64	57
2:10	77	58	73	68	98	点検中	106	64	57
2:20	76	57	71	68	96	点検中	110	65	57
2:30	76	55	71	67	98	点検中	106	65	56
2:40	77	56	69	68	96	点検中	106	63	56
2:50	78	56	70	68	98	点検中	105	64	55
3:00	75	56	69	68	98	点検中	105	64	55
3:10	77	55	69	68	98	点検中	103	65	55
3:20	76	57	69	69	98	点検中	106	64	56
3:30	75	58	69	69	97	点検中	106	64	56
3:40	76	58	69	69	97	点検中	108	63	56
3:50	75	57	68	68	97	点検中	110	65	56
4:00	75	57	68	68	97	点検中	113	65	54
4:10	76	57	69	68	98	点検中	113	63	56
4:20	77	57	69	68	98	点検中	114	64	55
4:30	77	56	69	68	97	点検中	114	65	56
4:40	75	56	69	68	98	点検中	112	64	56
4:50	75	56	68	68	98	点検中	111	64	55
5:00	75	56	69	69	95	点検中	113	65	57
5:10	74	56	69	68	98	点検中	110	64	56
5:20	75	55	68	68	97	点検中	109	65	57
5:30	75	55	69	69	97	点検中	109	63	56
5:40	76	56	68	68	96	点検中	108	65	56
5:50	75	55	69	68	96	点検中	108	63	56
6:00	76	55	69	68	98	点検中	107	65	56
6:10	77	56	68	69	97	点検中	107	64	56
6:20	74	55	71	68	98	点検中	106	65	55
6:30	76	55	69	68	97	点検中	106	66	56
6:40	75	54	70	69	99	点検中	106	64	56
6:50	76	54	70	70	97	点検中	106	65	56
7:00	75	54	69	68	97	点検中	107	65	56
7:10	76	53	70	68	98	点検中	106	65	55
7:20	75	54	68	69	99	点検中	107	65	55
7:30	75	54	69	69	98	点検中	107	65	57
7:40	75	54	68	68	99	点検中	106	64	56
7:50	76	54	69	69	98	点検中	105	64	56
8:00	76	55	70	68	98	点検中	107	64	55
8:10	76	54	69	68	97	点検中	105	64	55
8:20	76	55	68	68	98	点検中	107	63	55
8:30	76	54	69	69	98	点検中	105	64	55
8:40	76	55	68	69	97	点検中	104	64	55
8:50	77	55	67	68	98	点検中	106	64	56
9:00	78	55	67	69	98	点検中	106	63	55
9:10	76	54	66	69	98	点検中	106	64	57
9:20	76	55	68	69	98	点検中	105	64	57
9:30	77	55	68	68	97	点検中	107	64	55
9:40	76	55	69	67	98	点検中	107	64	57
9:50	76	55	68	67	97	点検中	107	64	56
10:00	78	55	点検中	67	98	点検中	106	64	55
10:10	78	55	点検中	68	99	点検中	110	63	56
10:20	78	56	点検中	67	100	点検中	106	64	55
10:30	77	55	点検中	67	99	点検中	106	64	55
10:40	77	55	点検中	67	97	点検中	105	64	56
10:50	77	55	点検中	67	97	点検中	106	64	55
11:00	76	56	点検中	68	99	点検中	104	64	56
11:10	75	57	点検中	67	98	点検中	105	63	55
11:20	75	56	点検中	66	99	点検中	105	65	55
11:30	75	55	点検中	67	98	点検中	104	65	56
11:40	77	56	点検中	67	99	点検中	105	64	56
11:50	76	55	点検中	68	97	点検中	103	64	55
12:00	76	56	点検中	69	98	点検中	104	64	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月9日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	76	55	点検中	69	98	点検中	103	63	54
12:20	76	55	点検中	69	97	点検中	103	65	53
12:30	75	55	点検中	69	100	点検中	105	64	55
12:40	76	55	点検中	69	97	点検中	101	64	55
12:50	75	55	点検中	68	98	点検中	103	65	55
13:00	75	56	点検中	68	97	点検中	104	66	56
13:10	75	54	点検中	68	99	点検中	102	65	56
13:20	76	55	点検中	68	99	点検中	108	65	55
13:30	76	55	点検中	68	98	点検中	108	64	55
13:40	77	54	点検中	68	98	点検中	108	64	54
13:50	77	55	点検中	67	97	点検中	110	65	56
14:00	76	55	点検中	67	98	点検中	109	64	56
14:10	75	55	点検中	66	99	点検中	108	64	55
14:20	75	55	点検中	67	98	点検中	107	64	55
14:30	75	54	点検中	69	98	点検中	107	64	55
14:40	75	54	点検中	68	99	点検中	109	64	54
14:50	77	54	点検中	68	97	点検中	107	64	55
15:00	76	55	点検中	68	99	点検中	110	65	55
15:10	77	54	点検中	69	99	点検中	108	64	56
15:20	76	55	点検中	69	99	点検中	110	63	55
15:30	77	54	点検中	69	97	点検中	108	64	55
15:40	76	54	点検中	68	99	点検中	107	64	54
15:50	76	55	65	68	97	点検中	105	64	55
16:00	75	54	64	69	97	点検中	102	64	54
16:10	78	54	66	67	99	点検中	103	63	55
16:20	75	54	66	68	98	点検中	103	62	55
16:30	74	54	65	67	98	点検中	103	63	53
16:40	76	54	65	68	100	点検中	104	63	54
16:50	76	54	65	68	97	点検中	103	63	54
17:00	76	54	66	68	97	点検中	104	65	54
17:10	78	55	64	68	98	点検中	103	64	54
17:20	78	54	65	67	99	点検中	106	64	55
17:30	75	54	65	68	98	点検中	105	64	54
17:40	75	55	65	68	97	点検中	107	64	54
17:50	77	55	66	69	99	点検中	105	64	54
18:00	77	55	66	68	97	点検中	105	64	55
18:10	77	54	66	69	98	点検中	106	63	54
18:20	77	55	67	68	98	点検中	106	64	54
18:30	78	54	67	68	98	点検中	107	65	54
18:40	75	55	68	68	97	点検中	105	64	53
18:50	76	56	67	68	97	点検中	107	65	55
19:00	75	54	67	69	96	点検中	107	63	53
19:10	75	54	67	68	98	点検中	108	64	55
19:20	76	55	66	69	98	点検中	106	65	55
19:30	77	56	67	69	98	点検中	108	64	55
19:40	76	54	66	68	97	点検中	107	64	55
19:50	75	55	66	68	98	点検中	107	64	55
20:00	75	55	67	69	99	点検中	106	64	55
20:10	76	55	67	69	98	点検中	106	65	55
20:20	76	54	67	68	98	点検中	105	64	56
20:30	75	54	67	69	98	点検中	106	64	56
20:40	75	54	68	70	98	点検中	109	65	55
20:50	76	54	69	68	98	点検中	106	64	56
21:00	74	54	67	68	99	点検中	105	65	55
21:10	76	55	68	68	98	点検中	105	64	55
21:20	77	55	66	68	97	点検中	108	64	55
21:30	75	55	66	69	96	点検中	105	63	55
21:40	76	54	68	69	98	点検中	108	65	55
21:50	76	55	69	69	97	点検中	107	64	54
22:00	77	55	67	69	99	点検中	107	63	55
22:10	77	54	67	68	97	点検中	106	63	56
22:20	76	54	67	70	98	点検中	107	65	56
22:30	77	53	67	69	97	点検中	104	64	55
22:40	76	54	68	68	97	点検中	106	63	56
22:50	75	54	67	69	97	点検中	107	64	56
23:00	77	55	67	68	97	点検中	107	64	55
23:10	75	55	68	70	98	点検中	107	64	56
23:20	75	54	66	69	98	点検中	107	63	55
23:30	75	55	67	68	98	点検中	106	64	56
23:40	77	55	66	69	96	点検中	106	64	56
23:50	77	55	67	69	97	点検中	107	65	55
0:00	76	55	66	70	98	点検中	106	65	57

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月10日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	76	55	67	68	97	点検中	107	64	55
0:20	76	55	67	69	98	点検中	109	64	58
0:30	75	54	68	68	97	点検中	105	65	56
0:40	78	55	67	69	98	点検中	106	63	57
0:50	76	55	66	68	98	点検中	110	65	56
1:00	76	55	66	70	97	点検中	105	63	57
1:10	76	55	67	68	98	点検中	107	64	56
1:20	75	54	67	69	98	点検中	106	64	57
1:30	76	55	67	69	97	点検中	108	65	57
1:40	76	55	66	70	99	点検中	106	63	55
1:50	76	54	67	69	98	点検中	106	63	57
2:00	77	55	67	70	97	点検中	108	64	57
2:10	77	55	68	69	98	点検中	106	65	57
2:20	75	55	67	69	96	点検中	108	64	57
2:30	75	54	67	68	98	点検中	107	64	56
2:40	76	55	66	68	98	点検中	105	64	57
2:50	76	55	67	69	97	点検中	108	65	56
3:00	77	55	67	69	99	点検中	106	63	56
3:10	77	55	67	69	99	点検中	106	64	57
3:20	78	55	67	69	97	点検中	105	62	58
3:30	76	54	67	69	97	点検中	106	64	57
3:40	76	55	68	69	95	点検中	107	64	58
3:50	77	55	67	69	100	点検中	107	64	57
4:00	75	55	68	69	97	点検中	107	65	57
4:10	76	55	68	69	97	点検中	106	64	58
4:20	76	56	68	68	98	点検中	107	65	56
4:30	75	55	67	70	97	点検中	107	65	57
4:40	75	56	68	68	98	点検中	105	64	57
4:50	77	55	68	68	98	点検中	109	65	56
5:00	76	55	67	69	97	点検中	106	64	58
5:10	76	54	68	69	98	点検中	108	64	57
5:20	77	54	68	69	98	点検中	107	64	57
5:30	75	54	67	70	97	点検中	107	64	57
5:40	77	55	67	68	98	点検中	106	65	57
5:50	76	54	67	70	100	点検中	106	65	57
6:00	77	55	68	69	99	点検中	106	65	56
6:10	77	54	67	69	97	点検中	108	64	57
6:20	77	55	68	69	98	点検中	108	66	58
6:30	77	55	68	68	97	点検中	108	64	57
6:40	78	55	68	69	97	点検中	107	65	57
6:50	77	55	68	69	99	点検中	107	65	57
7:00	77	56	68	69	97	点検中	107	64	57
7:10	75	56	67	69	99	点検中	108	65	57
7:20	77	56	67	71	98	点検中	107	65	58
7:30	76	56	68	70	98	点検中	106	65	57
7:40	77	56	68	70	97	点検中	108	64	58
7:50	77	55	68	69	97	点検中	108	65	57
8:00	76	55	68	69	98	点検中	107	65	56
8:10	77	55	68	69	98	点検中	108	65	57
8:20	78	55	67	70	99	点検中	105	64	57
8:30	76	55	66	69	98	点検中	107	64	56
8:40	79	54	66	68	99	点検中	105	65	57
8:50	75	56	66	69	98	点検中	106	65	57
9:00	78	55	66	69	99	点検中	106	65	57
9:10	77	55	66	68	100	点検中	点検中	64	56
9:20	76	56	65	68	99	点検中	点検中	64	56
9:30	78	56	65	69	97	点検中	点検中	65	57
9:40	77	55	66	69	98	点検中	点検中	65	56
9:50	77	55	点検中	67	100	点検中	点検中	64	55
10:00	78	56	67	68	99	点検中	点検中	66	56
10:10	79	57	66	68	101	点検中	点検中	64	56
10:20	79	56	67	68	100	点検中	点検中	65	55
10:30	78	55	67	68	99	点検中	点検中	65	55
10:40	76	54	66	69	99	点検中	点検中	65	56
10:50	77	55	65	67	99	点検中	点検中	65	54
11:00	78	55	67	68	98	点検中	点検中	65	56
11:10	77	55	66	69	98	点検中	点検中	65	55
11:20	76	55	67	69	99	点検中	点検中	65	55
11:30	76	55	66	68	100	点検中	点検中	64	55
11:40	77	55	66	66	99	点検中	点検中	64	55
11:50	77	55	67	67	100	点検中	点検中	64	55
12:00	77	56	67	67	98	点検中	点検中	63	55

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月10日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	75	55	67	67	98	点検中	点検中	65	56
12:20	76	54	67	67	99	点検中	点検中	65	55
12:30	75	56	67	67	99	点検中	点検中	64	55
12:40	74	56	65	68	97	点検中	点検中	64	55
12:50	76	55	65	68	98	点検中	点検中	64	55
13:00	77	55	66	68	99	点検中	点検中	65	55
13:10	76	56	65	67	99	点検中	点検中	64	55
13:20	75	56	67	68	99	点検中	点検中	65	54
13:30	76	54	65	68	99	点検中	点検中	65	56
13:40	78	54	66	67	99	点検中	点検中	64	56
13:50	76	55	67	66	99	点検中	点検中	64	55
14:00	76	54	66	67	99	点検中	点検中	64	56
14:10	76	56	67	68	98	点検中	点検中	64	55
14:20	76	56	65	68	99	点検中	点検中	64	55
14:30	76	55	66	68	98	点検中	点検中	64	55
14:40	77	55	66	68	98	点検中	点検中	65	55
14:50	76	55	65	67	99	点検中	点検中	64	55
15:00	77	55	65	68	100	点検中	点検中	64	55
15:10	76	55	65	67	100	点検中	点検中	65	55
15:20	77	55	66	68	99	点検中	102	64	55
15:30	76	55	65	68	100	点検中	100	65	55
15:40	76	55	65	67	98	点検中	99	64	55
15:50	76	55	66	67	97	点検中	99	65	55
16:00	76	56	66	67	99	点検中	98	64	55
16:10	76	56	65	68	99	点検中	100	64	55
16:20	76	55	65	68	99	点検中	99	64	54
16:30	76	55	65	67	98	点検中	97	64	55
16:40	76	55	65	69	97	点検中	99	65	54
16:50	76	56	66	67	98	点検中	99	64	56
17:00	77	54	66	67	99	点検中	99	64	54
17:10	77	55	66	68	98	点検中	100	63	55
17:20	76	54	66	68	98	点検中	101	64	54
17:30	76	55	66	70	98	点検中	103	64	54
17:40	76	54	66	68	97	点検中	104	63	54
17:50	78	56	67	68	98	点検中	105	63	56
18:00	76	54	67	69	98	点検中	106	65	55
18:10	76	55	67	68	98	点検中	105	65	54
18:20	76	55	67	69	98	点検中	105	64	53
18:30	76	55	69	68	96	点検中	107	64	54
18:40	77	55	69	68	98	点検中	104	64	54
18:50	77	55	68	69	98	点検中	103	64	55
19:00	76	55	67	68	100	点検中	103	63	54
19:10	76	55	69	69	96	点検中	102	63	55
19:20	77	55	71	70	98	点検中	101	64	54
19:30	76	54	70	69	98	点検中	105	64	55
19:40	75	55	70	69	97	点検中	104	65	55
19:50	76	55	70	69	98	点検中	102	64	54
20:00	76	54	69	69	98	点検中	101	63	55
20:10	77	55	70	70	99	点検中	102	64	54
20:20	77	55	70	69	97	点検中	101	63	55
20:30	76	55	69	69	99	点検中	101	64	56
20:40	76	55	69	69	98	点検中	100	64	55
20:50	76	55	69	69	100	点検中	100	64	54
21:00	77	55	68	69	97	点検中	103	63	55
21:10	76	55	68	69	99	点検中	102	65	56
21:20	76	55	67	70	97	点検中	102	64	54
21:30	75	56	68	69	97	点検中	102	64	56
21:40	77	55	67	69	98	点検中	100	65	56
21:50	76	55	68	70	97	点検中	103	65	59
22:00	76	55	67	70	98	点検中	101	63	62
22:10	76	56	68	68	98	点検中	103	64	65
22:20	77	55	69	70	97	点検中	104	63	72
22:30	75	54	69	70	98	点検中	101	64	77
22:40	76	55	68	69	98	点検中	102	63	78
22:50	78	54	68	69	99	点検中	100	63	82
23:00	77	55	67	69	99	点検中	101	64	86
23:10	76	56	67	70	98	点検中	100	63	88
23:20	76	54	68	69	99	点検中	100	65	87
23:30	76	55	68	72	101	点検中	102	63	87
23:40	75	54	68	81	100	点検中	103	63	84
23:50	76	55	67	88	103	点検中	103	64	81
0:00	77	55	67	95	108	点検中	103	64	78

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月11日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	77	56	68	99	109	点検中	103	64	72
0:20	76	56	69	103	108	点検中	102	63	72
0:30	76	55	69	102	109	点検中	103	63	71
0:40	76	54	68	102	110	点検中	102	64	69
0:50	77	55	68	98	112	点検中	102	63	67
1:00	77	55	68	96	112	点検中	103	64	66
1:10	75	56	69	92	111	点検中	101	65	67
1:20	76	55	68	87	111	点検中	102	63	70
1:30	77	55	68	85	107	点検中	101	64	67
1:40	77	55	68	81	107	点検中	102	64	68
1:50	75	55	69	79	107	点検中	102	65	65
2:00	76	55	68	79	104	点検中	102	63	64
2:10	77	55	69	75	103	点検中	102	63	62
2:20	77	54	67	74	104	点検中	103	64	61
2:30	76	55	68	72	100	点検中	102	64	59
2:40	75	55	67	71	101	点検中	103	64	58
2:50	75	55	67	71	99	点検中	103	64	57
3:00	76	55	68	70	97	点検中	100	64	56
3:10	76	55	68	69	97	点検中	103	64	56
3:20	76	56	68	68	98	点検中	102	64	57
3:30	76	55	67	68	97	点検中	101	63	55
3:40	78	55	68	68	95	点検中	102	64	55
3:50	79	55	68	68	94	点検中	101	64	56
4:00	78	54	68	67	94	点検中	101	65	56
4:10	77	54	67	68	96	点検中	103	63	55
4:20	76	55	68	67	95	点検中	102	64	54
4:30	75	55	68	68	95	点検中	101	64	54
4:40	77	55	68	68	95	点検中	104	63	55
4:50	76	55	69	67	96	点検中	102	64	54
5:00	75	54	68	68	93	点検中	101	64	55
5:10	75	55	68	67	94	点検中	102	64	55
5:20	75	54	68	67	95	点検中	103	64	55
5:30	75	56	68	69	95	点検中	101	64	55
5:40	74	55	67	68	95	点検中	101	63	55
5:50	75	54	67	68	94	点検中	101	64	54
6:00	76	55	67	68	95	点検中	101	65	54
6:10	74	54	69	68	94	点検中	103	64	54
6:20	76	55	68	68	93	点検中	103	64	55
6:30	75	54	68	68	95	点検中	102	65	55
6:40	75	55	67	68	96	点検中	101	63	55
6:50	76	54	68	68	96	点検中	102	63	54
7:00	75	55	67	68	94	点検中	100	64	54
7:10	75	55	67	68	96	点検中	102	65	55
7:20	76	55	67	69	94	点検中	102	65	54
7:30	76	54	67	68	96	点検中	101	64	54
7:40	74	55	68	68	95	点検中	100	64	55
7:50	77	54	66	68	94	点検中	101	63	55
8:00	75	55	68	68	96	点検中	101	64	55
8:10	76	55	68	67	94	点検中	101	64	55
8:20	77	55	67	67	97	点検中	100	64	54
8:30	76	55	66	67	95	点検中	101	65	55
8:40	77	54	65	67	95	点検中	102	64	55
8:50	76	55	66	67	94	点検中	101	65	55
9:00	77	55	65	66	96	点検中	102	65	55
9:10	76	55	66	66	95	点検中	100	66	55
9:20	75	55	67	66	95	点検中	101	点検中	55
9:30	76	55	66	66	97	点検中	100	点検中	55
9:40	77	55	66	65	95	点検中	100	点検中	55
9:50	78	54	66	66	95	点検中	102	点検中	55
10:00	77	54	66	65	96	点検中	102	点検中	55
10:10	77	54	66	65	97	点検中	108	点検中	56
10:20	77	55	65	65	96	点検中	105	点検中	55
10:30	78	55	66	65	97	点検中	109	点検中	56
10:40	78	55	67	66	98	点検中	108	点検中	56
10:50	77	56	74	66	96	点検中	107	点検中	55
11:00	77	55	84	65	97	点検中	108	点検中	56
11:10	75	56	91	66	97	点検中	110	点検中	56
11:20	76	55	90	66	97	点検中	111	点検中	56
11:30	75	58	90	67	96	点検中	110	点検中	54
11:40	77	59	88	66	96	点検中	115	点検中	55
11:50	77	61	88	66	96	点検中	119	点検中	55
12:00	76	63	87	66	97	点検中	120	点検中	56

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月11日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	75	66	86	67	96	点検中	126	点検中	56
12:20	76	72	84	66	98	点検中	126	点検中	55
12:30	77	78	85	66	96	点検中	129	点検中	54
12:40	76	83	82	66	96	点検中	128	点検中	55
12:50	76	85	83	66	97	点検中	126	点検中	55
13:00	78	82	82	65	96	点検中	118	点検中	55
13:10	76	80	78	66	96	点検中	117	点検中	54
13:20	77	76	79	65	98	点検中	113	点検中	55
13:30	75	73	82	66	96	点検中	111	点検中	55
13:40	76	71	83	65	96	点検中	110	点検中	54
13:50	75	70	83	65	96	点検中	109	点検中	55
14:00	77	70	84	67	97	点検中	107	点検中	55
14:10	76	68	86	66	96	点検中	108	点検中	54
14:20	75	67	82	67	96	点検中	106	点検中	54
14:30	77	65	77	67	98	点検中	104	点検中	55
14:40	77	63	76	68	96	点検中	110	点検中	55
14:50	77	60	73	68	98	点検中	111	63	54
15:00	76	59	70	67	96	点検中	110	62	55
15:10	76	58	68	68	96	点検中	106	63	54
15:20	76	59	68	67	98	点検中	110	62	54
15:30	78	57	66	67	101	点検中	109	62	54
15:40	76	56	64	71	107	点検中	108	63	55
15:50	76	56	63	79	110	点検中	102	64	54
16:00	76	55	62	85	112	点検中	101	62	54
16:10	77	55	62	92	114	点検中	100	64	55
16:20	76	55	62	93	117	点検中	101	63	55
16:30	76	55	61	94	118	点検中	100	63	53
16:40	78	55	62	91	119	点検中	102	63	53
16:50	78	54	61	90	118	点検中	98	62	53
17:00	77	54	61	89	119	点検中	100	64	56
17:10	76	54	60	89	116	点検中	99	63	69
17:20	76	55	60	88	111	点検中	105	63	72
17:30	76	54	60	86	109	点検中	104	62	75
17:40	76	55	60	82	104	点検中	104	61	74
17:50	75	54	59	81	103	点検中	105	61	73
18:00	75	55	61	79	102	点検中	106	62	69
18:10	76	54	60	75	100	点検中	107	62	66
18:20	75	54	61	73	101	点検中	105	63	64
18:30	77	54	60	72	97	点検中	108	62	63
18:40	77	54	61	71	95	点検中	105	62	61
18:50	77	55	62	70	97	点検中	107	62	60
19:00	76	55	61	69	95	点検中	103	62	59
19:10	76	55	61	69	95	点検中	106	63	57
19:20	76	59	61	68	95	点検中	101	62	58
19:30	76	63	61	69	95	点検中	100	67	59
19:40	75	63	62	68	94	点検中	101	70	63
19:50	78	64	62	68	96	点検中	101	72	65
20:00	78	65	62	68	95	点検中	99	73	66
20:10	80	67	62	67	95	点検中	103	72	66
20:20	80	67	65	68	93	点検中	103	71	65
20:30	80	68	66	67	95	点検中	105	72	62
20:40	78	68	68	69	94	点検中	105	69	61
20:50	78	68	68	69	96	点検中	104	68	60
21:00	81	68	70	70	95	点検中	103	66	58
21:10	86	68	68	69	94	点検中	104	67	58
21:20	90	66	67	68	95	点検中	103	65	56
21:30	90	65	67	68	95	点検中	101	65	57
21:40	91	63	66	68	95	点検中	102	65	56
21:50	89	62	65	68	95	点検中	102	65	55
22:00	89	60	65	68	94	点検中	101	64	55
22:10	86	59	64	68	95	点検中	101	64	55
22:20	85	58	64	68	95	点検中	101	63	56
22:30	83	56	62	69	95	点検中	103	64	54
22:40	82	56	63	68	93	点検中	102	63	53
22:50	83	57	63	68	95	点検中	100	63	54
23:00	79	55	62	67	93	点検中	101	62	54
23:10	78	55	62	67	95	点検中	101	62	54
23:20	77	56	63	67	95	点検中	101	62	54
23:30	78	54	62	67	96	点検中	103	63	55
23:40	76	54	62	67	93	点検中	101	63	54
23:50	75	54	63	68	95	点検中	99	62	53
0:00	76	55	63	67	94	点検中	100	63	54

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月12日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	76	54	63	67	95	点検中	100	62	52
0:20	76	55	62	68	95	点検中	101	64	55
0:30	76	55	62	67	94	点検中	102	63	54
0:40	74	54	62	68	95	点検中	101	66	54
0:50	75	55	62	67	96	点検中	101	66	54
1:00	75	54	63	67	95	点検中	102	66	55
1:10	76	54	64	67	95	点検中	102	66	54
1:20	75	53	63	67	95	点検中	100	64	54
1:30	76	54	62	67	95	点検中	102	63	55
1:40	77	53	63	67	94	点検中	103	64	55
1:50	77	54	63	67	94	点検中	102	64	55
2:00	76	54	63	68	96	点検中	102	62	54
2:10	77	54	63	68	96	点検中	101	64	54
2:20	75	55	63	68	96	点検中	102	63	54
2:30	75	54	64	68	96	点検中	101	63	54
2:40	76	55	62	67	95	点検中	101	62	54
2:50	76	55	61	68	94	点検中	102	62	54
3:00	75	53	63	68	96	点検中	102	63	54
3:10	75	54	64	68	95	点検中	102	62	55
3:20	77	54	63	67	96	点検中	101	62	55
3:30	76	54	64	67	97	点検中	101	63	54
3:40	75	55	63	67	97	点検中	101	62	55
3:50	76	54	64	68	96	点検中	102	62	55
4:00	76	54	63	67	96	点検中	102	62	55
4:10	75	55	63	67	96	点検中	101	62	54
4:20	74	54	63	67	95	点検中	101	62	55
4:30	75	55	64	69	96	点検中	101	60	54
4:40	75	55	63	68	96	点検中	102	62	54
4:50	76	55	63	68	96	点検中	102	62	54
5:00	76	54	62	67	96	点検中	100	61	55
5:10	74	55	63	68	95	点検中	101	62	55
5:20	75	55	62	68	96	点検中	101	62	55
5:30	75	54	63	67	95	点検中	101	62	55
5:40	74	55	63	67	97	点検中	101	61	55
5:50	75	54	63	68	95	点検中	101	61	55
6:00	75	54	63	66	94	点検中	100	63	55
6:10	75	54	63	67	96	点検中	101	62	54
6:20	76	55	63	67	95	点検中	102	62	55
6:30	76	54	63	67	94	点検中	102	64	55
6:40	76	55	63	68	96	点検中	102	62	55
6:50	75	56	63	68	95	点検中	102	62	55
7:00	76	54	63	67	97	点検中	101	62	54
7:10	76	54	64	69	97	点検中	102	63	55
7:20	75	56	64	68	96	点検中	102	62	55
7:30	77	55	64	68	98	点検中	101	63	54
7:40	75	55	65	67	95	点検中	100	62	55
7:50	76	55	65	68	95	点検中	102	62	55
8:00	76	56	64	68	96	点検中	101	62	55
8:10	75	55	65	68	96	点検中	103	63	55
8:20	78	54	63	67	96	点検中	103	63	54
8:30	77	55	64	67	96	点検中	101	63	55
8:40	76	55	63	68	97	点検中	102	64	55
8:50	79	55	63	67	98	点検中	103	62	55
9:00	77	55	63	67	98	点検中	102	63	56
9:10	78	55	63	66	97	点検中	104	63	53
9:20	77	56	64	67	96	点検中	102	62	点検中
9:30	78	55	63	68	96	点検中	102	63	点検中
9:40	77	55	64	67	97	点検中	104	63	点検中
9:50	78	56	63	67	96	点検中	102	63	点検中
10:00	78	56	64	67	98	点検中	105	62	点検中
10:10	77	56	63	68	98	点検中	101	62	点検中
10:20	76	56	64	67	100	点検中	104	63	点検中
10:30	78	55	62	67	99	点検中	102	61	点検中
10:40	78	55	64	68	97	点検中	101	62	点検中
10:50	77	56	63	67	98	点検中	102	62	点検中
11:00	78	56	63	67	96	点検中	103	64	点検中
11:10	78	56	63	68	99	点検中	101	63	点検中
11:20	78	56	63	68	99	点検中	103	63	点検中
11:30	78	56	63	68	97	点検中	102	64	点検中
11:40	78	55	63	67	97	点検中	103	63	点検中
11:50	77	55	63	68	97	点検中	103	63	点検中
12:00	77	55	63	67	96	点検中	105	63	点検中

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月12日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	77	55	64	68	98	点検中	104	63	点検中
12:20	78	55	65	67	98	点検中	103	64	点検中
12:30	78	54	64	68	98	点検中	102	63	点検中
12:40	77	55	64	68	98	点検中	103	63	点検中
12:50	75	55	64	67	95	点検中	102	62	点検中
13:00	77	55	65	68	97	点検中	101	63	点検中
13:10	75	55	64	68	97	点検中	99	63	点検中
13:20	75	55	64	67	96	点検中	101	62	点検中
13:30	75	55	63	68	97	点検中	101	64	点検中
13:40	75	55	63	67	97	点検中	103	63	点検中
13:50	77	55	64	67	97	点検中	102	62	点検中
14:00	76	56	63	66	97	点検中	103	62	点検中
14:10	78	54	63	66	96	点検中	102	62	点検中
14:20	76	54	64	66	98	点検中	104	62	点検中
14:30	76	54	63	66	96	点検中	102	62	点検中
14:40	76	55	62	65	97	点検中	100	63	点検中
14:50	75	55	63	67	97	点検中	102	62	点検中
15:00	77	56	63	66	96	点検中	103	62	54
15:10	77	55	63	68	98	点検中	102	63	54
15:20	78	54	64	67	96	点検中	102	61	53
15:30	76	55	63	67	97	点検中	102	61	53
15:40	75	54	62	68	97	点検中	101	63	54
15:50	75	55	64	67	97	点検中	100	62	54
16:00	76	55	63	67	97	点検中	101	63	53
16:10	76	55	63	69	98	点検中	100	62	54
16:20	77	55	63	68	98	点検中	100	62	54
16:30	76	55	62	68	99	点検中	101	62	54
16:40	78	54	63	67	101	点検中	99	62	52
16:50	78	55	64	71	103	点検中	101	63	54
17:00	77	54	64	74	102	点検中	99	62	55
17:10	78	54	62	73	102	点検中	100	62	55
17:20	77	55	63	73	101	点検中	100	61	56
17:30	76	55	64	73	100	点検中	101	62	55
17:40	77	54	64	73	100	点検中	102	62	54
17:50	78	54	64	72	98	点検中	102	62	54
18:00	76	55	65	73	98	点検中	101	62	55
18:10	76	55	64	71	97	点検中	100	62	54
18:20	77	54	64	71	98	点検中	101	63	55
18:30	76	55	64	70	97	点検中	102	63	54
18:40	75	55	65	71	96	点検中	103	63	55
18:50	78	54	65	69	95	点検中	103	63	58
19:00	76	55	66	69	95	点検中	102	62	62
19:10	75	55	65	69	96	点検中	101	62	62
19:20	78	55	64	68	94	点検中	101	62	61
19:30	76	54	65	68	96	点検中	101	62	61
19:40	77	56	64	69	95	点検中	102	63	60
19:50	78	55	65	69	97	点検中	102	64	59
20:00	77	55	65	68	96	点検中	102	65	57
20:10	76	55	64	68	95	点検中	102	64	58
20:20	76	55	64	67	96	点検中	101	62	57
20:30	77	55	64	68	95	点検中	101	62	61
20:40	76	54	65	68	95	点検中	102	63	66
20:50	76	54	65	68	95	点検中	101	62	67
21:00	77	54	66	69	94	点検中	102	63	66
21:10	77	55	65	69	95	点検中	101	63	63
21:20	74	55	65	70	95	点検中	103	62	63
21:30	77	55	65	72	97	点検中	102	63	60
21:40	76	56	64	77	97	点検中	101	63	59
21:50	81	56	65	80	96	点検中	102	64	59
22:00	89	55	65	79	97	点検中	101	62	58
22:10	88	55	65	77	97	点検中	101	62	57
22:20	91	54	65	75	97	点検中	103	62	56
22:30	91	55	65	75	96	点検中	103	63	55
22:40	93	55	66	74	96	点検中	104	62	56
22:50	93	55	65	73	96	点検中	102	61	54
23:00	93	54	65	73	96	点検中	102	62	54
23:10	90	54	65	72	96	点検中	103	62	55
23:20	86	54	65	71	95	点検中	102	62	53
23:30	85	55	65	70	96	点検中	103	62	54
23:40	84	55	64	70	95	点検中	103	62	53
23:50	83	54	66	69	95	点検中	102	62	52
0:00	81	55	64	68	96	点検中	102	62	53

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月13日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
0:10	79	55	65	69	96	点検中	104	62	54
0:20	78	55	64	69	95	点検中	101	61	53
0:30	77	54	66	68	94	点検中	100	62	53
0:40	77	55	68	68	97	点検中	103	61	54
0:50	76	54	67	69	98	点検中	100	63	54
1:00	76	54	69	68	95	点検中	102	62	53
1:10	76	53	67	69	96	点検中	101	62	54
1:20	75	54	67	68	95	点検中	103	62	54
1:30	75	55	67	68	96	点検中	100	61	54
1:40	74	54	67	69	95	点検中	102	62	54
1:50	75	54	65	68	95	点検中	102	62	54
2:00	75	55	66	69	95	点検中	101	62	54
2:10	75	55	66	68	94	点検中	102	62	54
2:20	75	54	66	68	95	点検中	102	62	54
2:30	74	55	65	68	95	点検中	100	62	55
2:40	75	54	66	69	97	点検中	103	63	55
2:50	74	55	65	68	96	点検中	102	62	55
3:00	74	55	64	68	96	点検中	103	61	54
3:10	75	54	66	67	97	点検中	102	62	54
3:20	74	55	66	68	93	点検中	101	62	54
3:30	74	55	65	68	96	点検中	101	62	54
3:40	75	55	64	68	96	点検中	103	62	55
3:50	76	55	63	68	98	点検中	102	62	55
4:00	74	55	64	67	95	点検中	101	62	55
4:10	74	54	65	68	95	点検中	103	61	55
4:20	76	55	65	67	95	点検中	102	62	55
4:30	75	55	65	67	97	点検中	101	61	55
4:40	75	55	65	67	94	点検中	101	61	56
4:50	77	55	66	67	95	点検中	101	62	56
5:00	74	55	65	67	96	点検中	102	62	55
5:10	75	54	64	68	97	点検中	102	63	55
5:20	74	55	65	68	96	点検中	104	62	56
5:30	76	56	65	68	96	点検中	102	62	55
5:40	74	55	65	68	94	点検中	102	62	55
5:50	75	55	65	67	96	点検中	101	62	56
6:00	76	55	65	67	96	点検中	101	62	55
6:10	76	55	65	68	96	点検中	103	63	55
6:20	76	54	66	68	96	点検中	102	62	56
6:30	75	55	65	68	96	点検中	103	63	56
6:40	77	55	64	68	95	点検中	102	63	55
6:50	76	56	65	67	97	点検中	102	63	56
7:00	76	55	66	68	96	点検中	103	62	56
7:10	76	55	65	68	96	点検中	105	62	55
7:20	76	55	65	69	96	点検中	103	62	56
7:30	76	56	65	69	96	点検中	103	63	55
7:40	76	56	65	69	98	点検中	101	63	56
7:50	77	57	65	70	96	点検中	102	62	56
8:00	75	55	66	68	98	点検中	104	63	55
8:10	75	55	65	69	96	点検中	103	61	55
8:20	76	56	65	69	96	点検中	102	63	54
8:30	78	55	65	69	95	点検中	104	61	55
8:40	76	56	66	68	96	点検中	103	63	55
8:50	77	55	67	68	97	点検中	105	62	54
9:00	75	55	66	70	97	点検中	104	63	55
9:10	77	55	66	70	99	点検中	104	62	55
9:20	76	55	66	69	97	点検中	103	63	56
9:30	78	57	66	69	98	点検中	104	63	56
9:40	76	56	65	69	98	点検中	103	61	55
9:50	77	55	66	69	96	点検中	105	62	55
10:00	77	56	66	69	99	点検中	103	62	54
10:10	78	56	66	69	98	点検中	104	62	55
10:20	77	56	66	69	97	点検中	102	63	56
10:30	77	57	66	69	98	点検中	103	62	54
10:40	77	56	66	69	100	点検中	102	63	54
10:50	78	56	67	69	99	点検中	102	63	54
11:00	78	55	66	70	97	点検中	103	62	54
11:10	78	55	66	68	98	点検中	102	63	55
11:20	77	56	66	70	98	点検中	102	64	53
11:30	77	55	66	70	97	点検中	100	64	54
11:40	76	55	66	69	97	点検中	101	62	54
11:50	76	56	66	69	97	点検中	101	62	53
12:00	77	56	67	69	97	点検中	101	63	53

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。

茨城県の放射線量の状況について(9月13日)
(水準地点)

時刻	水戸市	土浦市	龍ヶ崎市	高萩市	北茨城市	鹿嶋市	守谷市	筑西市	大子町
	茨城県庁	土浦市役所	龍ヶ崎市役所	高萩市総合福祉センター	北茨城市役所	鹿嶋市役所	守谷市役所	筑西市役所	大子町役場
12:10	77	55	68	68	97	点検中	102	63	54
12:20	76	56	67	68	97	点検中	102	64	54
12:30	77	56	66	68	98	点検中	104	63	55
12:40	77	55	67	69	97	点検中	101	64	54
12:50	76	56	66	68	99	点検中	100	64	54
13:00	75	56	66	68	98	点検中	101	64	54
13:10	77	56	67	70	97	点検中	100	63	54
13:20	76	57	66	68	99	点検中	100	63	54
13:30	75	55	66	69	98	点検中	101	64	55
13:40	74	56	66	69	95	点検中	102	63	55
13:50	76	57	67	69	98	点検中	102	62	54
14:00	76	56	66	69	98	点検中	102	63	54
14:10	78	56	66	69	97	点検中	102	63	53
14:20	77	55	66	69	98	点検中	103	63	54
14:30	77	56	66	69	99	点検中	102	64	54
14:40	76	56	67	68	97	点検中	100	62	54
14:50	78	55	67	68	98	点検中	103	64	53
15:00	77	54	66	69	97	点検中	102	63	53
15:10	77	55	67	69	97	点検中	100	62	54
15:20	75	55	66	69	96	点検中	102	62	55
15:30	76	55	66	68	98	点検中	101	63	57
15:40	75	55	65	68	100	点検中	101	63	60
15:50	77	55	66	67	100	点検中	101	62	63
16:00	75	54	66	67	100	点検中	102	62	65
16:10	76	55	65	68	105	点検中	102	62	68
16:20	77	55	65	68	107	点検中	100	62	70
16:30	76	56	66	73	109	点検中	101	62	73
16:40	76	54	65	77	110	点検中	100	63	74
16:50	76	54	66	82	113	点検中	101	62	73
17:00	77	54	66	88	115	点検中	101	62	70
17:10	77	55	66	89	117	点検中	99	62	67
17:20	76	55	66	90	114	点検中	100	63	66
17:30	75	55	66	93	114	点検中	101	62	63
17:40	78	54	65	92	111	点検中	102	61	61
17:50	76	56	66	92	111	点検中	102	62	59
18:00	75	55	66	89	107	点検中	100	62	59
18:10	76	55	65	89	104	点検中	102	64	58
18:20	76	54	66	84	105	点検中	100	63	57
18:30	77	55	65	81	103	点検中	101	65	55
18:40	75	55	65	80	101	点検中	102	66	55
18:50	76	55	66	76	100	点検中	102	66	54
19:00	76	55	66	76	100	点検中	101	68	54
19:10	77	54	65	73	100	点検中	102	69	53
19:20	77	55	66	72	97	点検中	105	66	54
19:30	78	55	66	72	98	点検中	100	67	54
19:40	76	55	65	70	99	点検中	102	66	53
19:50	78	55	65	71	96	点検中	102	64	53
20:00	76	54	67	69	97	点検中	102	64	54
20:10	75	56	66	69	96	点検中	102	64	53
20:20	76	57	66	69	97	点検中	103	63	53
20:30	75	59	66	68	95	点検中	103	64	53
20:40	77	58	65	69	96	点検中	103	64	54
20:50	77	59	66	69	96	点検中	102	62	54
21:00	79	58	66	69	96	点検中	102	63	53
21:10	80	58	65	67	97	点検中	102	62	55
21:20	79	57	66	68	95	点検中	102	63	55
21:30	80	56	66	68	96	点検中	102	62	54
21:40	79	58	66	68	94	点検中	102	62	53
21:50	80	56	66	68	96	点検中	102	62	53
22:00	79	56	66	68	95	点検中	103	62	53
22:10	78	56	65	68	95	点検中	102	62	54
22:20	78	55	65	68	95	点検中	104	62	53
22:30	77	55	66	69	95	点検中	100	62	54
22:40	77	54	66	68	94	点検中	102	62	54
22:50	77	55	65	68	96	点検中	101	61	53
23:00	76	54	65	68	95	点検中	103	63	53
23:10	78	55	66	68	95	点検中	100	62	54
23:20	78	55	65	68	94	点検中	102	62	55
23:30	77	55	65	67	95	点検中	102	60	53
23:40	76	55	65	68	95	点検中	101	62	54
23:50	75	55	65	68	95	点検中	102	62	54
0:00	78	55	66	68	95	点検中	102	62	54

【備考】

8月25日(月)から、鹿嶋市役所に設置している機器の点検作業を実施しており、測定データが欠測となっています。